

附件 1:

舟曲县生态环境保护综合行政执法队重点污染源企业“双随机”抽查情况公示表



序号	企业名称	项目地点	生产规模	检查内容	企业、单位 法人	联系方式		检查发现的问题
1	舟曲县新城区污水处理厂	舟曲县峰迭镇小蒜坝	日处理 600-800方	废水达标排放、在线监控	吴剑月	1389	756	运行正常。
2	舟曲县老城区污水处理厂	舟曲县城关镇尖子石	日处理 200-2500方	废水达标排放、在线监控	吴剑月	1389	756	运行正常。
3	舟曲县城市管理综合执法局	舟曲县城关镇瓦厂		污染防治设施运行	杨兴林	1389	105	未发现问题



附件 2:

舟曲县生态环境保护综合行政执法队一般污染源企业双随机双随机抽查情况公示表



序号	企业名称	项目地点	生产规模	检查内容	企业法人	联系方式	存在的问题	备注
1	甘肃电投大容大立节发电有限责任公司	舟曲县立节乡立节村桃树坝	40200	污染防治设施运行、生态植被恢复、生态流量下泄、突发环境事件应急管理	唐贵云	唐贵云-138 670 魏经理-150 779 杨经理-189 618 办公室-517)	运行正常，基本达到环保要求	
2	舟曲县宏峰水电开发有限公司	舟曲县峰迭镇瓜咱村	1260	污染防治设施运行、生态植被恢复、生态流量下泄、突发环境事件应急管理	余长宏	余长宏-131 297 办公室-09415	运行正常，基本达到环保要求	
3	舟曲县远达水电开发有限公司	舟曲县曲告纳乡天干村	1500	污染防治设施运行、生态植被恢复、生态流量下泄、突发环境事件应急管理	李松柏	李松柏-13 3396 李天顺-13 7492	运行正常，基本达到环保要求。	
4	舟曲县青峰公司大峪发电分公司	舟曲县大峪乡油坊村	1000	污染防治设施运行、生态植被恢复、生态流量下泄、突发环境事件应急管理	罗青生	罗青生-13 77 -3365477 办公室-0941 132	运行正常，基本达到环保要求。	



5	南峪水电站	舟曲县南峪乡南峪村	20000	污染防治设施运行、生态植被恢复、生态流量下泄、突发环境事件应急管理	潘军	139 38	运行正常，基本达到环保要求	
6	华能舟曲水电开发有限责任公司	舟曲县憨班乡喜儿沟	72000	污染防治设施运行、生态植被恢复、生态流量下泄、突发环境事件应急管理	张晓东		运行正常，基本达到环保要求	
7	舟曲林业局憨班林场	憨班乡憨班村委会距村委会东 600 米	2000	污染防治设施运行、生态植被恢复突发环境事件应急管理			运行正常。	
8	舟曲源进汽修厂	舟曲县尖子石	500	危险贮存间、突发环境事件应急管理	任彦军	181.0000 .444	运行正常。	
9	舟曲县银广商贸有限公司	大川镇石门坪村委会距村委会向西 300 米号	520	大气污染	刘永青		未发现问题	
10	舟曲县东山乡坪里村东听土鸡养殖农民专业合作社	甘肃省甘南藏族自治州舟曲县东山乡坪里村	10000	大气污染防治设施运行、粪便的堆放	苏倩雯		基本达到环保生产要求。	
11	舟曲县大峪水电站	舟曲县大峪乡油坊村	750	环评已批复，未验收。	韩春林		运行正常。	

4

附件 3:

舟曲县生态环境保护综合行政执法队特殊污染源企业双随机抽查情况公示表



序号	企业（单位）名称	项目地点	主要污染源	环评“三同时”执行及验收情况	检查内容	企业单位法人	联系方式	存在的环境问题
1	舟曲县集中供热公司	舟曲县城关镇瓦厂村	涉及供热 60 万平方米	废气、危险废物。	董学温	13 2 9588	舟曲县集中供热公司	未发现问题并向监管对象告知检查结果
2	舟曲县博爱医院	甘肃省甘南藏族自治州舟曲县甘南州舟曲县城关镇瓦厂村	放射类辐射、含病原体废水、危险废物。	环评未批复，未执行环保“三同时”制度。	核与辐射防护及措施落实情况	冯玉海	180 5088	未发现问题并向监管对象告知检查结果